


ANNEX - FOTOGRAFIES



Imatge on s'observa frontalment el costat Nord del camp, amb tanca renovada. A l'esquerra de la imatge s'observa la tanca lateral corresponent al costat oest, objecte de la intervenció de renovació.



Imatge on s'observa tanca a renovar.