

## REFORMA CENTRE CÍVIC DRASSANES

SBC 2. 3 Milliores al Centre Cívico Drassanes
<b>Descripció del projecte/programa:</b>  Milliores del Centre Cívico Drassanes amb l'objectiu d'adaptar l'equipament a les noves demandes i necessitats.
<b>Objectius vinculats:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Promoure projectes d'arrel comunitària que ajudin a generar col·lectivitat, sentiment de pertinença i arrelament, per tal d'afavorir la convivència. En barris amb una forta mobilitat (barris d'acollida), és important tenir estratègies que fomentin la cohesió i el vincle amb el país, llengua i barri d'acollida.</li><li>- Augmentar la presència d'adolescents, joves i persones migrants a la vida associativa i els espais de participació als barris per reforçar el capital social i fer-lo més plural i coherent amb les noves realitats socials dels territoris.</li></ul>
<b>Subàmbits relacionats.</b> Millora equipaments comunitaris
<b>Impacte desitjat:</b> Fer milliores a l'equipament que donin resposta a les necessitats detectades i facin front al desgast evident prioritzant aquelles actuacions que permetin nous usos de l'equipament o millorar els existents.
<b>Perfil del beneficiari:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ciutadania en general</li></ul>

### Planta baixa:

**Oficina:** Projecte definit de reforma de l'oficina per manca d'espai. Son 7 persones i no disposen d'una sala de reunions ni d'un espai d'office.

L'office es podria adequar al magatzem de grups reubicant el material

La sala 2 es pot utilitzar com a despatx de direcció o sala de reunions per guanyar un espai intim.

El despatx infantil es podria convertir en magatzem si la sala 2 passa a fer funció de despatx/sala de reunions.

WC adaptat tancat i que només s'obri per la gent que el necessita. Afegir una pica amb un office. No hi ha cap sala amb punt d'aigua. O piques a sales

## Sala 1

- insonorització sostre
- Cortines
- Cablejat
- Pica(?) – compte amb el terra si hi ha parquet

## Exterior Casal Infantil - Reixes Volta d'en cires

### Salta d'actes:

- Cortines sala d'actes
- 1r graó grades – es pregunta si es podria eliminar per guanyar espai escènci. (a valorar)

### Altres planta baixa:

- Finestrals entrada rovellats i esquerdat
- Montacàrregues que es fa servir com ascensor. (?)
- L'aire acondicionat no funciona. Prioritzar aire acondicionat de l'oficina.
- Neteja vidres superior entrada
- Repintar
- Revisar portes
- Il·luminació

## Planta 1:

### Sala A

- Cortines
- Pica (a valorar)
- Portes

### Sala Ludoteca

- Canvi de barana i porta que separa els dos nivells. Es valora que la barana és escalable i pot ser perillosa.
- Adequar espai per a un ús de Tallers de cuina infantil amb una pica. Les altres aules tenen parquet i es valora que en cas de necessitar pica es pot comptar amb el WC. En el cas del casal infantil és més complicat. – A valorar

### Terrassa:

- Estudiar possibilitat de llicència d'activitat a la terrassa
- Generar més espai d'ombra movent i ampliant el cobert
- Cal adequar l'accés a la terrassa per persones amb mobilitat reduïda a través del passadís.

**Altres Planta1:**

- Cortines malmeses a diverses sales
- Vidres esquerdat

## Observacions generals:

- Hi ha un problema important de manteniment de l'equipament que fa que es trobi malmès en diferents aspectes.
- La seva disposició arquitectònica dificulta l'aprofitament d'alguns espais. Compta amb moltes sales de mida mitjana i petita amb poca ventilació i il·luminació
- Cal fer intervenció de millora de diferents aspectes malmesos
- Es valora que amb els espais disponibles actualment es podrien aprofitar més els espais que s'utilitzen per magatzem i guanyar espais a la planta 1 sense que calgui fer obres.
- Fer una repintada general pot donar un nou aire a un equipament degradat i malmès.