

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA**Dades del contracte**

Petició de contracte:	006_P2601143
Tipus de contracte:	Servei
Objecte:	Diagnosi del sistema de protecció contra incendis mitjançant ruixadors (sprinklers) del Museu de les Cultures del Món, per detectar les causes del mal funcionament i determinar l'abast de la reparació.
CPV:	50700000-2
Pressupost (IVA inclòs):	8.172,50 €
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</i>	6.754,13 €
Aplicació pressupostària:	1123/22699/33315
Actuació:	S.006.00614.999

Antecedents

El Departament de Producció i Manteniment de l'Institut de Cultura de Barcelona és responsable de garantir la correcta conservació i el funcionament de les instal·lacions dels equipaments municipals.

En el cas del Museu de les Cultures del Món, el sistema de protecció contra incendis mitjançant ruixadors automàtics (sprinklers) presenta disfuncions que impedeixen garantir-ne el correcte funcionament, comproment així la seva eficàcia com a element essencial de seguretat.

Atesa la importància crítica d'aquest sistema per a la protecció de les persones, del patrimoni museístic i de l'edifici, es fa necessari dur a terme una actuació específica orientada a la seva anàlisi i verificació.

Cal tenir en compte que el correcte funcionament del sistema de ruixadors és imprescindible per superar la inspecció reglamentària dels sistemes de protecció contra incendis, fet que reforça la necessitat urgent d'aquesta intervenció.

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

L'objectiu de la intervenció és detectar amb precisió quin és el problema que provoca el mal funcionament del sistema i conèixer l'abast real de les actuacions necessàries per a la seva reparació i correcta posada en servei.

Atès que l'ICUB no disposa dels mitjans tècnics ni dels recursos especialitzats per a la realització d'aquest tipus de proves i diagnòsi, es proposa la contractació externa mitjançant un contracte menor amb concurrència, d'acord amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

D'acord amb l'article 118.2 de la LCSP, queda justificada la necessitat del contracte i es constata que no s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llistats establerts.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte és la realització d'una diagnòsi funcional del sistema de ruixadors (sprinklers) del Museu de les Cultures del Món.

Aquesta diagnòsi té per finalitat:

- Detectar les causes del mal funcionament del sistema (revisió aire i aigua)
- Verificar el comportament real de la instal·lació
- Determinar l'abast de la reparació necessària per restablir-ne la plena operativitat

Les actuacions inclouen:

Revisió de la instal·lació

- Inspecció del sistema d'aigua i d'aire en diverses zones de l'edifici
- Comprovació de circuits i pressions
- Verificació del funcionament dels elements de control

Execució de proves reals

- Activació del sistema amb proves d'aigua
- Simulació de condicions de funcionament
- Observació i identificació d'anomalies

Protecció dels espais

- Cobertura amb plàstic de les zones afectades

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

- Moviment controlat d'elements museogràfics, si és necessari

Diagnosi tècnica final

- Identificació de la causa o causes de la disfunció
- Avaluació de l'estat general del sistema
- Definició de l'abast de la reparació necessària

Finalment, es definirà l'abast de la reparació necessària, establint les actuacions correctores que caldrà dur a terme per restituir el correcte funcionament del sistema i garantir el compliment dels requisits de seguretat i normativa vigent.

El pressupost és :

- Revisió de la instal·lació en 8 zones: 3.560,00 €
- Protecció de les zones afectades: 3.194,13 €
- **Total:** **6.754,13€**

Lloc de realització de la prestació

La prestació d'aquest contracte s'ha de realitzar al Museu de Cultures del Món, situat al carrer de Montcada,12, Via 14, 08003 de Barcelona

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de la prestació del serveis serà a la resolució del contracte i la finalització s'hauran de fer màxim quatre mesos després de l'adjudicació.

Criteris d'adjudicació

D'acord amb les bases d'execució del pressupost 2026 de l'Ajuntament de Barcelona, s'utilitzarà com a criteri de selecció el preu més baix

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa la tècnica Coia Mas Chacón

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

Cal esmentar que el termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació **al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona**

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.