

MITGERA PI I MOLIST

1ªCRS

General

-No segueix índex Plec de Redacció de projectes de Bimsa, però s'ha de completar amb memòria d'execució, organització de l'obra, planificació detallada i varis dels comentaris següents

-Les fitxes tècniques han d'anar com a annex de marques

-Definit tensions a tracció i a tallant, segons consta en memòria s'estableix tracció inferior a 1,5kN i tallant inferior a 3kN, però també en pressupost indica unes jornades prèvies per determinar aquests paràmetres. Aclarir si està definit , i si no ho està fer una previsió d'obra per si els valors assolits no son els previstos en l'estructura actual. S'hauria de poder veure en els càlculs les tensions que reb la paret existent pels ancoratges de les noves estructures

- Per l'execució de l'excavació exterior s'hauria de preveure fer per dames per no descalçar el fonament de l'edifici

-Hi ha unes referències dels nusos estructurals DE01 a DE05, però no hi ha detalls específics de cada un perquè s'entengui el muntatge. En plantes i seccions i s'hauria que s'entengui l'ordre de muntatge i com venen els perfils a obra, especejament, dimensions per poder veure si hi ha alguna dificultat de muntatge

-Les perforacions de la peça ancorada a forjat, sobre la que es cargola l'estructura, no son colissos per poder aplomar i anivellar be l'estructura.

-Pel muntatge i acabat de la façana amb plaques fotovoltaiques es pot posar una bastida amb plataformes volades que es puguin desmuntar a mida que es posin els perfils, però per la part volada de cordes de sisal, no es possible col·locar l'estructura amb la bastida colcada, s'ha de preveure com es farà la part de perfil volat que quedarà una vegada acabada la façana de Sate i muntades les plaques d'ancoratge encastades a façana existent.

-En plànol organització pag 155, preveure accés amb plataforma elevadora per muntatge d'estructura volada. Estudiar els accessos.


- Tenir en compte que pel muntatge de la bastida no es podrà fer abans l'excavació de la jardineria, preveure estructura per muntatge bastida en molta pendent.

-Preveure injeccions de resines per massissar zones d'ancoratge o plaques mes grans per poder fer mes ancoratges i repartir la tracció.

-Treure marca d'estructura i de les plaques fotovoltaiques, canals i tubs, etc..

-En el projecte de fotovoltaica hi ha pressupost, justificació de preus etc, es correspon amb el PEM de pressupost de projecte, però s'hauria d'ordenar ha una justificació de preus

-La sol.lucio del projecte de jardineria en quan a fonament no s'adequa al definit en altres detalls de projecte



-L'import de seguretat i salut s'hauria de justificar. Ja que son treballs en alçada s'hauria de fer estudi de seguretat i salut. L'import actual es molt baix.

-La gestió de residus de l'apartat plaques fotovoltaiques s'hauria d'introduir conjuntament amb l'import, amidaments i partides, de tota al obra

- Treure marques, si es volen posar marques han d'estar en Annex segons plec de redacció de projectes de Bimsa.

-Proposo estudiar les unions soldades per cargolades i que l'estructura vingui prelacada, per evitar repassos en el galvanitzat que després sempre s'oxiden

Planificació

-No hi ha una planificació detallada de l'obra, hi ha una previsió de certificacions per 20 setmanes. Total 619,40hores /20= 30,97h/setmana. Ok.

Certificació de 22.132,50 e/mensuals. S'hauria de fer planificació concordant amb la planificació de muntatge de plaques, en que a la setmana 10 està previst el muntatge de estructura de suport de plaques.

Control de qualitat

- S'ha de preveure control de qualitat per estructura, si es tota cargolada amb parell d'apretada determinat en càlcul, si es soldada en part, amb jornades d'inspecció de soldadura
- S'ha de preveure assaig per instal·lació de plaques fotovoltaiques
- S'ha de preveure assaig a tracció per revestiment
- S'ha de preveure assaig tensió per cordes
- S'ha de preveure assaig de formigó i acer pels fonament de la jardinera
- S'ha de preveure assaig per la posta a terra, tan de plaques fotovoltaiques com de l'estructura.
- El CQ ha de estar en un TCQ independent, amb base Bedec 2026-01 i s'ha de sumar dins el PCA, no dins el PEM.

Pressupost

General

- S'han de justificar les DI, actualment en el PEM hi ha aplicat un 5%.
- S'hauria de demanar preus de 3 industrials de l'estructura, i cables de sisal amb accessoris
- S'han de definir els criteris per elaboració del pressupost
- Tal i com es pot veure en la comparativa, hi ha moltes partides modificades respecte el banc de preus, definir banc de preus i aplicar

Treballs previs i d'implementació

- Preveure si serà necessari actuar amb plataforma pel muntatge de l'estructura volada zona .
- Afegir en descripció de bastida el muntatge amb base desnivellada
- La bastida només està prevista per 2 mesos, duració de l'obra es de 20 setmanes = 4,6 mesos
- Es preveu una jornada per determinació de la tracció dels ancoratges, però en càlcul ja es descriu unes traccions i tallants. Aclarir si no està resolt el càlcul, i en tot cas preveure o be reforç o be augmentar dimensions de les platines i punts d'ancoratge. Aquesta prova si s'ha de fer a l'inici de l'obra hauria d'estar en CQ per poder tenir un resultat fora de l'àmbit de la constructora.

Demolicions, enderrocs i moviments de terres

-Preveure que l'execució del fonament de la jardinera , si el grafisme del plànol és correcte, s'haurà de fer per petits trams per no descalçar el fonament de l'edifici existent, que queda a nivell superior que la cota del nou fonament. Això implica una excavació manual

- Preveure repicat de tot l'arrebossat de la façana

Fonaments

-Preveure el formigonat per dames, preu mes car

Envans

-Segons detall pag. 159, les parets de planta baixa o be van arrebossades en el cas de l'armari d'instal·lacions o be van revestides amb la mateixa jardinera.

Paviments, revestiments, aïllaments i impermeabilitzacions

-En el PEM el repicat de l'arrebossat era del 40% en el que jo aconsello contar el 100%, en aquesta partida es preveu una reposició de l'arrebossat del 20%.

- Es preveu una partida de pintat sobre estructura galvanitzada, plantejar , tal i com ja he anotat a l'estructura, fer un prelacat i juntes cargolades pel muntatge de tots els perfils.

Estructura

-Presentar preu industrial estructura d'acer.

Manyeria

-Si no està preveure pintat de jardineres i armari, proposta, ídem. a l'estructura de que vingui prelacat amb muntatge cargolat.

Instal·lació fotovoltaica

-Hi ha dues partides alçades, una per tramitació i as built i altre per requeriments municipals. Aquesta partida no hauria d'estar en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sinó en varis de projecte. La partida de legalitzacions etc... comprovar que no estigui ja prescrita i pagada per contracte.

Jardineria

-En el capítol de jardineria hi ha una partida alçada per transport de terres i material, ha de ser partida amb amidament, de la bse Bedec.

- Aclarir quina plantació s'ha de fer, si la del detall del annex de jardineria o el detall de plànols de projecte, ja que faltaria alguna partida.

- Assaig d'estanqueïtat de l'hidrants per a rec hauria d'estar dins el control de qualitat.

-Hi ha un import per documentació per recepció, mirar si està en el contracte.

Altres

-Definir en projecte on va el cable per sistema antiaus

Seguretat i Salut

-Justificar import, ara es molt baix

Varis

-Tenir en conte el llistat general de punts a considerar en totes les mitgeres

RESULTAT DE LA COMPARACIÓ DE BANC:

Data:27/04/26 Pàg.:1

Banc comparat: 2316V2 - PROJECTE REMODELACIÓ DE LA MITGERA C/ DOCTOR PI I MOLIST 46

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMER

Criteri de comparació:codis coincidents (amb diferències)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux	Tipus
1	A01-FEP0	<>	h	26,61	27,23	<>	<>						
2	A01-FEP3	<>	h	25,40	27,23	<>	<>						
3	A01-FEP7	<>	h	26,61	27,23	<>	<>						
4	A01-FEP9	<>	h	26,61	27,23	<>	<>						
5	A01-FEPB	<>	h	26,71	27,33	<>	<>						
6	A01-FEPD	<>	h	25,36	27,19	<>	<>						
7	A01-FEPH	<>	h	26,61	27,23	<>	<>						
8	A01-FEPJ	<>	h	33,50	32,66	<>	<>						
9	A0112000	<>	h	34,06	32,48	<>	<>						
10	A012H000	<>	h	33,24	31,7								
11	A012M000	<>	h	33,24	31,7	<>	<>						
12	A012N000	<>	h	32,16	30,67	<>	<>						
13	A013H000	<>	h	28,50	27,19	<>	<>						
14	A013M000	<>	h	28,55	27,23	<>	<>						
15	A013N000	<>	h	28,55	27,23	<>	<>						
16	A0140000	<>	h	26,84	25,59	<>	<>						
17	A0D-0007	<>	h	24,92	25,59	<>	<>						
18	A0D-0009	<>	h	23,88	25,59	<>	<>						
19	A0E-000A	<>	h	25,90	26,46	<>	<>						
20	A0F-000B	<>	h	30,31	30,67								
21	A0F-000D	<>	h	28,61	30,67	<>	<>						
22	A0F-000E	<>	h	31,34	31,7								
23	A0F-000H	<>	h	30,31	30,67								
24	A0F-000I	<>	h	30,31	30,67								
25	A0F-000M	<>	h	33,58	36,8								
26	A0F-000P	<>	h	30,80	31,15	<>	<>						
27	A0F-000R	<>	h	31,34	31,7	<>	<>						
28	A0F-000S	<>	h	28,61	30,67	<>	<>						
29	A0F-000T	<>	h	30,31	30,67	<>	<>						
30	A0F-000V	<>	h	30,31	30,67								
31	A0G-0022	<>	h	31,45	34,47								
32	B011-05ME	<>	m3	1,82	2,62	<>	<>						
33	B015-16HS	<>	l	10,64	11,38	<>	<>						
34	B03C-05NM	<>	m3	16,62	19,68	<>	<>						
35	B03D-21MC	<>	t	9,02	11,83	<>	<>						
36	B03J-0K7V	<>	t	21,54	20,9	<>	<>						
37	B03J-0K7Z	<>	t	56,46	61,57	<>	<>						
38	B03J-0K80	<>	t	53,24	58,06	<>	<>						
39	B03J-0K8P	<>	t	22,86	24,93	<>	<>						
40	B03J-0K8V	<>	t	21,21	23,13	<>	<>						
41	B03L-05MQ	<>	t	22,01	21,68	<>	<>						
42	B03L-05MY	<>	t	75,64	84,71	<>	<>						
43	B03L-05N5	<>	t	20,33	22,77	<>	<>						
44	B03L-05N7	<>	t	20,78	23,27	<>	<>						
45	B054-06DH	<>	kg	0,30	0,41	<>	<>						
46	B055-067M	<>	t	145,42	171,91	<>	<>						
47	B068-2MHR	<>	m3	95,54	130,08	<>	<>						
48	B069-2A9O	<>	m3	80,94	119,22	<>	<>						
49	B06D-0L9C	<>	m3	107,14	112,3	<>	<>						
50	B06F1-I0IL	<>	m3	93,35	117,37	<>	<>						
51	B06F2-IPGO	<>	m3	145,63	147,98	<>	<>						
52	B07D-CVVV	<>	kg	4,87	5,82	<>	<>						
53	B07F-0LSV	<>	m3	173,58	220,24	<>	<>						
54	B07F-0LSZ	<>	m3	170,29	205,81	<>	<>						
55	B07F-0LT4	<>	m3	98,22	109,98	<>	<>						
56	B07F-0LT5	<>	m3	114,84	129,76	<>	<>						
57	B07F-0LT6	<>	m3	210,23	264,45	<>	<>						
58	B07L-1PYC	<>	t	51,10	62,17	<>	<>						

Banc comparat: 2316V2 - PROJECTE REMODELACIÓ DE LA MITGERA C/ DOCTOR PI I MOLIST 46
Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMER

Criteri de comparació:codis coincidents (amb diferències)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux	Tipus
59	B090-06VV	<>	kg	6,44	8,23	<>	<>						
60	B0A5-06VX	<>	u	0,19	0,32	<>	<>						
61	B0AM-078F	<>	kg	2,19	2,32	<>	<>						
62	B0AN-07J2	<>	u	6,12	8,29	<>	<>						
63	B0B3-1K77	<>	m2	92,65	59,66	<>	<>						
64	B0B6-107E	<>	kg	1,53	1,59	<>	<>						
65	B0B7-106Q	<>	kg	1,16	1,21	<>	<>						
66	B0CHK-2OIU	<>	m	7,22	6,87	<>	<>						
67	B0F10-1BLM	<>	u	0,47	0,48	<>	<>						
68	B0F1A-0760	<>	u	0,26	0,3	<>	<>						
69	B0FG3-0EDF	<>	u	0,18	0,2	<>	<>						
70	B0FG6-0ZWC	<>	u	1,05	1,12	<>	<>						
71	B0Y1-12V6		m2	0,10	0,1	<>	<>						
72	B125-HR3S	<>	u	614,41	546,63	<>	<>						<>
73	B2RA6680	<>	t	-202,32	-240,6	<>	<>						
74	B2RA6890	<>	t	78,68	93,83	<>	<>						
75	B2RA-28US	<>	t	25,85	34,89	<>	<>						
76	B2RA-28V5	<>	m3	10,45	10,83	<>	<>						
77	B44Z-0LZP	<>	kg	3,53	3,89	<>	<>						
78	B44Z-0M0O	<>	kg	2,74	3,01	<>	<>						
79	B4Z0-0LNZ	<>	m	1,00	0,97	<>	<>						
80	B6AX-0KOW	<>	m	0,64	0,65	<>	<>						
81	B6AZ-0KLL	<>	u	0,15	0,3	<>	<>						
82	B712-HG18	<>	m2	12,38	13,3	<>	<>						
83	B753-1KOO	<>	kg	1,18	1,29	<>	<>						
84	B7B1-0KPA	<>	m2	1,01	1,69	<>	<>						
85	B7C25-181S	<>	m2	5,32	7,22	<>	<>						
86	B7C93-0IX9	<>	m2	37,45	41,11	<>	<>						
87	B7CZ2-0IRC	<>	u	0,85	0,86	<>	<>						
88	B7JE-0GTM	<>	dm3	27,75	28,4	<>	<>						
89	B7Z0-13F3	<>	kg	1,26	1,28	<>	<>						
90	B7Z0-13F4	<>	kg	1,96	2	<>	<>						
91	B810-0P3P	<>	m	4,10	5,39	<>	<>						
92	B811-1ZYY	<>	t	51,25	108,38	<>	<>						
93	B884-16IM	<>	kg	0,15	0,17	<>	<>						
94	B891-0P01	<>	kg	9,58	10,24	<>	<>						
95	B896-HYC4	<>	kg	14,02	16,3	<>	<>						
96	B8Z3-0P24	<>	kg	4,48	4,89	<>	<>						
97	B8Z6-0P2G	<>	kg	16,65	19,19	<>	<>						
98	B8ZA-0P1S	<>	m2	2,26	2,75	<>	<>						
99	B8ZH-358R	<>	kg	10,86	12,62	<>	<>						
100	B9F3-0HQ9	<>	m2	23,66	27,46	<>	<>						
101	BD5O-0LK9	<>	m	15,67	20,92	<>	<>						
102	BD7F-1OIU	<>	m	8,40	12,65	<>	<>						
103	BD7H-TQT2	<>	u	35,76	42,48	<>	<>						
104	BDK1-0M3O	<>	u	51,21	99,43	<>	<>						
105	BDK2-1KNI	<>	u	14,66	16,29	<>	<>						
106	BFB6-09B0	<>	m	0,62	0,95	<>	<>						
107	BFB6-09BA	<>	m	1,55	2,34	<>	<>						
108	BFWF-09SU	<>	u	2,67	3,12	<>	<>						
109	BFWF-09SV	<>	u	5,74	6,71	<>	<>						
110	BFWR-TG1O	<>	u	3,00	3,61	<>	<>						
111	BFWR-TG1P	<>	u	3,46	4,16	<>	<>						
112	BFWR-TG1R	<>	u	7,45	8,96	<>	<>						
113	BFWR-TG1S	<>	u	10,03	12,07	<>	<>						
114	BFWR-TG2K	<>	u	1,34	1,61	<>	<>						
115	BFWR-TG2L	<>	u	2,92	3,51	<>	<>						
116	BFWS-TLL6	<>	u	3,55	4,27	<>	<>						

Banc comparat: 2316V2 - PROJECTE REMODELACIÓ DE LA MITGERA C/ DOCTOR PI I MOLIST 46

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMER

Criteri de comparació:codis coincidents (amb diferències)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux	Tipus
117	BFWS-TLLC	<>	u	8,58	10,32	<>	<>						
118	BFYH-0A3A	<>	u	0,02	0,03	<>	<>						
119	BFYH-0A3C	<>	u	0,05	0,06	<>	<>						
120	BFYH-0A3D	<>	u	0,13	0,16	<>	<>						
121	BG121E00	<>	u	75,31	98,26	<>	<>						
122	BG22H710	<>	m	1,18	1,27	<>	<>						
123	BG22TP10	<>	m	6,07	6,52	<>	<>						
124	BG2C40E0	<>	m	28,01	35,87	<>	<>						
125	BG2Q-1KTI	<>	m	1,12	1,35	<>	<>						
126	BG2Z30D0	<>	m	11,73	13,93	<>	<>						
127	BG312650	<>	m	5,99	11,01	<>	<>						
128	BG312670	<>	m	13,48	26,36	<>	<>						
129	BG33-G2SK	<>	m	4,28	8,32	<>	<>						
130	BG35-HIW3	<>	m	0,84	1,12	<>	<>						
131	BG35-HJAZ	<>	m	1,24	1,64	<>	<>						
132	BG35-HJYA	<>	m	3,28	4,35	<>	<>						
133	BG380900	<>	m	2,72	3,39	<>	<>						
134	BG41589B	<>	u	13,96	15,67	<>	<>						
135	BG415DJB	<>	u	66,90	75,12	<>	<>						
136	BG4253JH	<>	u	199,97	224,52	<>	<>						
137	BG455170	<>	u	4,30	4,83	<>	<>						
138	BG48A444	<>	u	246,66	276,94	<>	<>						
139	BG638F53	<>	u	6,24	6,67	<>	<>						
140	BGD13220	<>	u	27,03	33,57	<>	<>						
141	BGDZ1102	<>	u	36,15	49,62	<>	<>						
142	BGW12000	<>	u	7,03	8,69	<>	<>						
143	BGW2308D	<>	u	3,92	3,73	<>	<>						
144	BGW24000	<>	u	0,27	0,32	<>	<>						
145	BGW41000	<>	u	0,51	0,57	<>	<>						
146	BGW42000	<>	u	0,46	0,52	<>	<>						
147	BGW45000	<>	u	0,35	0,39	<>	<>						
148	BGW48000	<>	u	0,51	0,57	<>	<>						
149	BGY230D4	<>	u	12,95	13,86	<>	<>						
150	BGYD1000	<>	u	5,70	6,1	<>	<>						
151	BHG5-VZTB	<>	u	1.831,55	889,99	<>	<>						
152	BJSF-28KO	<>	u	65,55	93,51	<>	<>						
153	BJSF-28KW	<>	u	42,29	60,33	<>	<>						
154	BJSQ-26KK	<>	u	421,41	506,95	<>	<>						
155	BJSR-2V6Y	<>	m	3,82	4,54	<>	<>						
156	BJST-H6RE	<>	u	4,18	6,07	<>	<>						
157	BJST-VSMW	<>	u	4,18	6,07	<>	<>						
158	BN33-2JWA	<>	u	6,07	7,3	<>	<>						
159	BN33-2JWC	<>	u	9,31	11,2	<>	<>						
160	BN38-H3QA	<>	u	9,99	30,77	<>	<>						
161	BN71-0X54	<>	u	82,61	104,58	<>	<>						
162	BN71-0X57	<>	u	41,16	52,1	<>	<>						
163	BNE3-28LH	<>	u	109,21	132,39	<>	<>						
164	BNE3-28LO	<>	u	126,82	153,75	<>	<>						
165	BR32-21DG	<>	m3	54,28	67,3								
166	BR35-21GQ	<>	m3	60,61	80,23	<>	<>						
167	BR38-21CV	<>	t	78,64	90,7	<>	<>						
168	BR3D-21GH	<>	m3	39,66	54,88	<>	<>						
169	BV210-01PI	<>	u	138,71	130,72	<>	<>						
170	BV254-02I7	<>	u	423,14	488,03	<>	<>						
171	BV281-02UJ	<>	u	750,97	733,89	<>	<>						
172	BV2K0-00ZL	<>	u	66,46	62,63	<>	<>						
173	BV2V1-02WZ	<>	u	206,28	218,51	<>	<>						
174	C111-0056	<>	h	16,10	19,01	<>	<>						

Banc comparat: 2316V2 - PROJECTE REMODELACIÓ DE LA MITGERA C/ DOCTOR PI I MOLIST 46

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMER

Criteri de comparació:codis coincidents (amb diferències)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux	Tipus
175	C131-005G	<>	h	86,37	99,96	<>	<>						
176	C136-00F4	<>	h	89,08	113,85	<>	<>						
177	C138-00KR	<>	h	81,37	105,87	<>	<>						
178	C13A-00FP	<>	h	5,57	6,77	<>	<>						
179	C13A-00FQ	<>	h	5,49	6,67	<>	<>						
180	C13A-W61K	<>	h	4,14	5,03	<>	<>						
181	C13C-00LP	<>	h	61,08	70,7	<>	<>						
182	C1501800	<>	h	57,41	68,5	<>	<>						
183	C151-002Z	<>	h	56,52	75,8								
184	C152-003B	<>	h	57,86	78,54	<>	<>						
185	C154-003N	<>	h	48,16	57,47	<>	<>						
186	C172-003J	<>	h	189,11	210,53	<>	<>						
187	C176-00FX	<>	h	2,10	2,6	<>	<>						
188	C178-00GF	<>	h	9,51	9,32	<>	<>						
189	C17A-00JM	<>	h	1,91	3,33	<>	<>						
190	C1R1-00CY	<>	m3	26,05	33,74	<>	<>						
191	C1RA2200	<>	m3	47,65	61,71	<>	<>						
192	C203-005Q	<>	h	3,32	3,55	<>	<>						
193	C208-00H9	<>	h	1,78	1,9	<>	<>						
194	C20G-00DT	<>	h	4,61	5,15	<>	<>						
195	CL40AAAA	<>	h	44,33	43,98	<>	<>						
196	EG121E02	<>	u	102,91	127,99	<>	<>	<>		<>		<>	
197	EG22TP1K	<>	m	8,60	8,98	<>	<>	<>		<>		<>	
198	EG2C4E43	<>	m	68,94	80,07	<>	<>	<>		<>		<>	
199	EG312656	<>	m	8,52	13,8	<>	<>	<>		<>		<>	
200	EG312676	<>	m	17,07	30,74	<>	<>	<>		<>		<>	
201	EG415DJB	<>	u	85,00	93,04	<>	<>	<>		<>		<>	
202	EG4253JH	<>	u	234,24	258,98	<>	<>	<>		<>		<>	
203	EG455172	<>	u	12,03	12,3	<>	<>	<>		<>		<>	
204	EG48A444	<>	u	276,23	307,32	<>	<>	<>		<>		<>	
205	F2R24200	<>	m3	28,60	27,27	<>	<>	<>		<>		<>	
206	F2R540D0	<>	m3	50,03	64,8	<>	<>					<>	
207	F2R5426A	<>	m3	12,90	15,39	<>	<>					<>	
208	F2RA6680	<>	m3	-42,49	-50,53	<>	<>					<>	
209	F2RA6890	<>	m3	15,70	18,72	<>	<>					<>	
210	P060-01ZR	<>	u	145,65	137,26	<>	<>						
211	P121-EKJZ		m2	0,11	0,11	<>	<>						
212	P127-EKJO	<>	m2	9,23	9,76	<>	<>						
213	P2142-4RMI	<>	m	6,64	6,82	<>	<>						
214	P2142-4RMJ	<>	m2	15,94	16,36	<>	<>						
215	P2146-I3GV	<>	m2	65,65	68,73	<>	<>	<>			<>		
216	P214O-4RO4	<>	m3	169,31	173,86	<>	<>						
217	P214W-HXLT	<>	m	5,60	5,66	<>	<>						
218	P221C-DZ0U	<>	m3	59,82	66,4	<>	<>						
219	P221E-AWEA	<>	m3	120,79	125,34	<>	<>						
220	P221K-TG42	<>	m3	106,23	109,09	<>	<>						
221	P2241-I3GY	<>	m2	3,36	4,09	<>	<>	<>			<>	<>	
222	P2243-53AA	<>	m2	3,98	4,09	<>	<>						
223	P2253-5477	<>	m3	21,44	27,95	<>	<>	<>		<>		<>	
224	P2253-547A	<>	m3	195,02	65,34	<>	<>	<>		<>		<>	
225	P2255-H870	<>	m3	34,49	40,35	<>	<>	<>		<>			
226	P242-DYUN	<>	m3	5,91	7,15	<>	<>					<>	
227	P2R3-FIN4	<>	m3	5,06	6,03	<>	<>					<>	
228	P2R6-4I6I	<>	m3	28,21	36,54	<>	<>					<>	
229	P2RA-EU6C	<>	m3	27,14	36,63	<>	<>						
230	P2RA-EU6H	<>	m3	10,97	11,37	<>	<>						
231	P310-D51K	<>	kg	2,04	2,11	<>	<>						
232	P312-I4O5	<>	m3	116,48	144,42	<>	<>						

Banc comparat: 2316V2 - PROJECTE REMODELACIÓ DE LA MITGERA C/ DOCTOR PI I MOLIST 46

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMER

Criteri de comparació:codis coincidents (amb diferències)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux	Tipus
233	P312-IE95	<>	m3	211,84	218,25	<>	<>						
234	P352-MHH2	<>	m3	283,12	291,98	<>	<>						
235	P3W4-02UQ	<>	u	788,52	770,58	<>	<>						
236	P3Z3-D52P	<>	m2	19,33	23,41	<>	<>						
237	P446-DMAR	<>	kg	4,45	4,85	<>	<>						
238	P449-02IM	<>	u	444,30	512,43	<>	<>						
239	P4G9-4UB0	<>	m	73,37	79,46	<>	<>						
240	P4Z0-61TA	<>	u	13,13	15,51	<>	<>						
241	P4Z1-3LY4	<>	m	1,68	1,66	<>	<>						
242	P6123-7BQ4	<>	m2	91,92	94,77	<>	<>	<>			<>		
243	P6AC-D7DZ	<>	m	3,26	3,5	<>	<>						
244	P721-5QI4	<>	m2	30,87	33,1	<>	<>						
245	P782-H8VH	<>	m2	32,44	34,62	<>	<>						
246	P7A1-5QE7	<>	m2	4,67	4,84	<>	<>						
247	P7B1-6Q5G	<>	m2	2,95	3,84	<>	<>	<>		<>		<>	
248	P7C25-DBTJ	<>	m2	11,64	14,39	<>	<>						
249	P7CE0-4JI5	<>	m2	90,69	98,39	<>	<>						
250	P7CE1-4ISW	<>	m2	65,20	71,49	<>	<>	<>			<>		
251	P810-3FKX	<>	m	11,77	11,99	<>	<>						
252	P811-H7RD	<>	m2	30,22	31,5	<>	<>						
253	P81D-3GCG	<>	m	7,13	8,55	<>	<>						
254	P874-HKTD	<>	m2	9,02	9,25	<>	<>						
255	P885-60AA	<>	m2	21,92	22,63	<>	<>						
256	P891-FHRJ	<>	u	69,78	65,76	<>	<>						
257	P89H-4V77	<>	m2	12,17	13,51	<>	<>						
258	P89J-4UDJ	<>	m2	13,16	13,97	<>	<>						
259	P8KB-464H	<>	m	48,13	49,93	<>	<>						
260	P8KC-HR75	<>	m	28,04	29,74	<>	<>						
261	P93R-I3GX	<>	m3	171,76	179,49	<>	<>	<>			<>		
262	P9S0-5Z7U	<>	m2	128,44	93,18	<>	<>						
263	PD5M-50UG	<>	m	52,43	60,85	<>	<>	<>		<>		<>	
264	PD781-Q0L5	<>	m	38,05	44,89	<>	<>	<>		<>	<>		
265	PD78A-TQXV	<>	u	171,33	189,05	<>	<>	<>			<>		
266	PFB4-DW5I	<>	m	5,26	5,83	<>	<>						
267	PFB4-DW5R	<>	m	8,55	9,81	<>	<>						
268	PG2N-EUGB	<>	m	2,58	2,87	<>	<>						
269	PG33-E6TV	<>	m	7,61	12,05	<>	<>						
270	PG35-HIW2	<>	m2	1,89	2,14	<>	<>	<>		<>		<>	
271	PG35-HJY8	<>	m2	3,43	3,76	<>	<>	<>		<>		<>	
272	PG35-HJY9	<>	m2	6,14	7,17	<>	<>	<>		<>		<>	
273	PHG5-VZTD	<>	u	2.108,41	1151,79	<>	<>	<>		<>			
274	PJS3-02X6	<>	u	216,59	229,44	<>	<>						
275	PJSM5-VA42	<>	u	237,84	306,31	<>	<>	<>		<>	<>	<>	
276	PJSQ-92O0	<>	u	542,68	633,65	<>	<>						
277	PJSR-BT7Q	<>	m	6,25	7,08	<>	<>						
278	PJSS-HBBN	<>	u	12,74	14,82	<>	<>						
279	PJSS-IRW8	<>	u	12,74	14,82	<>	<>						
280	PN38-KZ2G	<>	u	29,02	51,15	<>	<>						
281	PR31-8RWQ	<>	m3	172,12	184,16	<>	<>						
282	PR32-8RYW	<>	m3	156,55	180,13	<>	<>						
283	PR36-8RV6	<>	m3	111,56	130,64	<>	<>	<>		<>		<>	
284	PR3C-8ZQP	<>	m2	7,99	9,99	<>	<>	<>		<>		<>	
285	PR61-8ZIM	<>	u	35,84	38,53	<>	<>						