



**INFORME TÈCNIC TIPOLOGIA OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA
RETIRADA DE REVESTIMENT DE FIBROCIMENT DE COBERTA I COL-LOCACIÓ DE NOU
REVESTIMENT AMB PANELL SÀNDVITX A LA NAU DEL PASSEIG DE GUAYAQUIL 43, SITUAT AL
BARRI DEL BON PASTOR, DISTRICTE DE SANT ANDREU.**

A petició del Departament de Serveis Jurídics, el Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu expedeix el següent:

INFORME

Les obres definides al Projecte Executiu per a les actuacions de retirada de revestiment de fibrociment de coberta i col·locació de nou revestiment amb panell sandvitx a la nau del Passeig de Guayaquil 43 al barri del Bon Pastor, Districte de Sant Andreu, actualment en fase de licitació per l'adjudicació dels treballs, estan dintre de la tipologia de Obres de manteniment i reparacions menors, contemplada dins dels supòsits d'aprovació única definits a l'apartat 2.2 del Cap. V del PROTOCOL DE TRAMITACIÓ PELS DISTRICTES DELS PROJECTES D'OBRES ORDINÀRIES D'EDIFICACIÓ, circumstància que s'ha de tenir en compte a efectes del corresponent procediment de tramitació per l'aprovació del projecte.

Barcelona, 24 d'abril de 2024

Mireia Rossell i Potau
Cap del Departament d'Obres i Manteniment