


ANNEXE RECULL FOTOGRÀFIC

Fotografia presa des de c. Saragossa 29.
Plafó de vidre a substituir. Planta 6



Fotografies del vidre de planta 6 des del interior de l'edifici:



Fotografies de cartela de suportació, sistema de subjecció , i perforacions a la cara interior (lluna 6mm)

