



**Ecologia Urbana**  
**Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans**  
*Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental*  
*Enllumenat*

C/Torrent de l'Olla, 218-220 ,3a  
08012 Barcelona  
www.bcn.cat/mediambient

### **Moisés Torró Torró**

Informació de Projectes i Recepcions  
Dept. Coordinació Obres a l'Espai Públic  
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

En relació a la revisió del **Projecte de desviament de serveis al carrer Catània afectats per les obres de rehabilitació energètica de l'edifici situat al c. Marsala 6** al districte de **Sant Martí**, corresponent al codi del Natura Inversions **ACT 24-00121**, emetem aquest informe d'Enllumenat.

El projecte preveu el desviament d'una línia d'enllumenat per la implantació d'un ascensor. El desviament es farà entre dos fanals.

#### ***Documentació Tècnica de Referència:***

#### ***Vigència des de:***

- |  |               |
|--|---------------|
| - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD842/2002  | Setembre 2003 |
| - Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d'Enllumenat Públic. Ajuntament de Barcelona | Juny 2013     |

### **1. ESPECIFICACIONS GENERALS**

- Caldrà que abans de realitzar l'afectació a qualsevol element de la xarxa d'enllumenat es contacti amb el Departament d'Enllumenat.

### **2. CONCLUSIONS**

L'informe del present projecte es considera amb **qualificació A, FAVORABLE, sense cap consideració.**

Totes les observacions anteriors s'han de tenir en compte i les mançanes o omissions que s'hagin produït en la revisió del projecte es supliran d'acord amb la normativa vigent.

Barcelona,

El tècnic d'Enllumenat